


PSC - POC - RUE

Comune di Castell'Arquato



QUADRO CONOSCITIVO

Redazione:

GIANFRANCO PAGLIETTINI

LUCA PAGLIETTINI

Elena Maestri, Daniela Olzi, Mina Rossi

Adozione C.C. n. del


Approvazione G.P. n. del


SISTEMA TERRITORIALE


PATRIMONIO EDILIZIO RURALE
Schede - riquadro A


Q4a


Marzo 2003


		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">NUCLEO 1</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">RIQUADRO A</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">FABBRICATO 1</td> </tr> </table>	NUCLEO 1	RIQUADRO A	FABBRICATO 1							
NUCLEO 1	RIQUADRO A											
FABBRICATO 1												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Località</td> <td>PRATO SELVATICO</td> </tr> <tr> <td>Usi attuali</td> <td>Agricolo</td> </tr> <tr> <td>Epoca</td> <td>Post 1945</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Tipo edilizio</td> <td>RN</td> </tr> </table>			Località	PRATO SELVATICO	Usi attuali	Agricolo	Epoca	Post 1945	Stato di conservazione	Medio	Tipo edilizio	RN
Località	PRATO SELVATICO											
Usi attuali	Agricolo											
Epoca	Post 1945											
Stato di conservazione	Medio											
Tipo edilizio	RN											


		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">NUCLEO 1</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">RIQUADRO A</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">FABBRICATO 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px; background-color: #cccccc;">EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE</td> </tr> </table>	NUCLEO 1	RIQUADRO A	FABBRICATO 2		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE															
NUCLEO 1	RIQUADRO A																					
FABBRICATO 2																						
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Località</td> <td>PRATO SELVATICO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Usi attuali</td> <td>Residenza (In disuso)</td> <td>Posizione</td> <td>Fondovalle</td> </tr> <tr> <td>Epoca</td> <td>1800-1945</td> <td>Contesto ambientale</td> <td>Scarso</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Cattivo</td> <td>Visibilità relativa</td> <td>Media (visibile da distanza ravvicinata)</td> </tr> <tr> <td>Tipo edilizio</td> <td>AR</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Località	PRATO SELVATICO	Elementi di rilevanza paesaggistica		Usi attuali	Residenza (In disuso)	Posizione	Fondovalle	Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso	Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)	Tipo edilizio	AR		
Località	PRATO SELVATICO	Elementi di rilevanza paesaggistica																				
Usi attuali	Residenza (In disuso)	Posizione	Fondovalle																			
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso																			
Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)																			
Tipo edilizio	AR																					


		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">NUCLEO 1</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">RIQUADRO A</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">FABBRICATO 3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px; background-color: #cccccc;">EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE</td> </tr> </table>	NUCLEO 1	RIQUADRO A	FABBRICATO 3		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE															
NUCLEO 1	RIQUADRO A																					
FABBRICATO 3																						
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Località</td> <td>PRATO SELVATICO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Usi attuali</td> <td>Agricolo</td> <td>Posizione</td> <td>Fondovalle</td> </tr> <tr> <td>Epoca</td> <td>1800-1945</td> <td>Contesto ambientale</td> <td>Scarso</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Medio</td> <td>Visibilità relativa</td> <td>Bassa (visibile solo da vicino)</td> </tr> <tr> <td>Tipo edilizio</td> <td>RT</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Località	PRATO SELVATICO	Elementi di rilevanza paesaggistica		Usi attuali	Agricolo	Posizione	Fondovalle	Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso	Stato di conservazione	Medio	Visibilità relativa	Bassa (visibile solo da vicino)	Tipo edilizio	RT		
Località	PRATO SELVATICO	Elementi di rilevanza paesaggistica																				
Usi attuali	Agricolo	Posizione	Fondovalle																			
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso																			
Stato di conservazione	Medio	Visibilità relativa	Bassa (visibile solo da vicino)																			
Tipo edilizio	RT																					


		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">NUCLEO 1</td> <td style="padding: 5px;">RIQUADRO A</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">FABBRICATO 4</td> </tr> </table>	NUCLEO 1	RIQUADRO A	FABBRICATO 4								
NUCLEO 1	RIQUADRO A												
FABBRICATO 4													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Località</td> <td>PRATO SELVATICO</td> </tr> <tr> <td>Usi attuali</td> <td>Agricolo</td> </tr> <tr> <td>Epoca</td> <td>Post 1945</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Buono</td> </tr> <tr> <td>Tipo edilizio</td> <td>RN</td> </tr> </table>				Località	PRATO SELVATICO	Usi attuali	Agricolo	Epoca	Post 1945	Stato di conservazione	Buono	Tipo edilizio	RN
Località	PRATO SELVATICO												
Usi attuali	Agricolo												
Epoca	Post 1945												
Stato di conservazione	Buono												
Tipo edilizio	RN												


		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">NUCLEO 1</td> <td style="padding: 5px;">RIQUADRO A</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">FABBRICATO 5</td> </tr> </table>	NUCLEO 1	RIQUADRO A	FABBRICATO 5								
NUCLEO 1	RIQUADRO A												
FABBRICATO 5													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Località</td> <td>PRATO SELVATICO</td> </tr> <tr> <td>Usi attuali</td> <td>Agricolo (In disuso)</td> </tr> <tr> <td>Epoca</td> <td>1800-1945</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Tipo edilizio</td> <td>RT</td> </tr> </table>				Località	PRATO SELVATICO	Usi attuali	Agricolo (In disuso)	Epoca	1800-1945	Stato di conservazione	Medio	Tipo edilizio	RT
Località	PRATO SELVATICO												
Usi attuali	Agricolo (In disuso)												
Epoca	1800-1945												
Stato di conservazione	Medio												
Tipo edilizio	RT												


		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">NUCLEO 1</td> <td style="padding: 5px;">RIQUADRO A</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">FABBRICATO 6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: center;">EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE</td> </tr> </table>	NUCLEO 1	RIQUADRO A	FABBRICATO 6		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE																				
NUCLEO 1	RIQUADRO A																										
FABBRICATO 6																											
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">Località</td> <td>PRATO SELVATICO</td> <td style="width: 15%;">Posizione</td> <td>Fondovalle</td> </tr> <tr> <td>Usi attuali</td> <td>Residenza (In disuso)</td> <td>Contesto ambientale</td> <td>Scarso</td> </tr> <tr> <td>Epoca</td> <td>1800-1945</td> <td>Visibilità relativa</td> <td>Media (visibile da distanza ravvicinata)</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Cattivo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo edilizio</td> <td>AR</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Elementi di rilevanza paesaggistica				Località	PRATO SELVATICO	Posizione	Fondovalle	Usi attuali	Residenza (In disuso)	Contesto ambientale	Scarso	Epoca	1800-1945	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)	Stato di conservazione	Cattivo			Tipo edilizio	AR		
Elementi di rilevanza paesaggistica																											
Località	PRATO SELVATICO	Posizione	Fondovalle																								
Usi attuali	Residenza (In disuso)	Contesto ambientale	Scarso																								
Epoca	1800-1945	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)																								
Stato di conservazione	Cattivo																										
Tipo edilizio	AR																										


		NUCLEO 1	RIQUADRO A
		FABBRICATO 7	
Località PRATO SELVATICO Usi attuali Agricolo (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 1	RIQUADRO A
		FABBRICATO 8	
Località PRATO SELVATICO Usi attuali Agricolo (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio ES: SILO			


		NUCLEO 1	RIQUADRO A
		FABBRICATO 9	
Località PRATO SELVATICO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RN			


		NUCLEO 2	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località CA' RIGOLLI Usi attuali Agricolo (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 3	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località PRATI SELVATICI Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 3	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località PRATI SELVATICI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR			


		NUCLEO 3	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località PRATI SELVATICI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 3	RIQUADRO A
		FABBRICATO 4	
Località PRATI SELVATICI Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RN			


		NUCLEO 3	RIQUADRO A
		FABBRICATO 5	
Località PRATI SELVATICI Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO	RIQUADRO
		3	A
		FABBRICATO	
		6	
<p>Località PRATI SELVATICI</p> <p>Usi attuali Agricolo</p> <p>Epoca Post 1945</p> <p>Stato di conservazione Buono</p> <p>Tipo edilizio RN</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		4	A
		FABBRICATO	
		1	
<p>Località STR. PRATO SELVATICO</p> <p>Usi attuali Accessori</p> <p>Epoca Post 1945</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio RS</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		4	A
		FABBRICATO	
		2	
<p>Località STR. PRATO SELVATICO</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca Post 1945</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio AS</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		4	A
		FABBRICATO	
		3	
<p>Località STR. PRATO SELVATICO</p> <p>Usi attuali Agricolo (In disuso)</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		4	A
		FABBRICATO	
		4	
<p>Località STR. PRATO SELVATICO</p> <p>Usi attuali Agricolo</p> <p>Epoca Post 1945</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio rn</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		5	A
		FABBRICATO	
		1	
		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE	
Elementi di rilevanza paesaggistica			
Località	MARZOLINO	Posizione	Fondovalle
Usi attuali	Agricolo	Contesto ambientale	Scarso
Epoca	Ante 1800	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO 5	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	
Località MARZOLINO Usi attuali Residenza Epoca Ante 1800 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR	Elementi di rilevanza paesaggistica Posizione Fondovalle Contesto ambientale Scarso Visibilità relativa Media (visibile da distanza ravvicinata)		


		NUCLEO 5	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	
Località MARZOLINO Usi attuali Accessori Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT	Elementi di rilevanza paesaggistica Posizione Fondovalle Contesto ambientale Scarso Visibilità relativa Media (visibile da distanza ravvicinata)		


		NUCLEO 5	RIQUADRO A
		FABBRICATO 4	
		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE	
Località MARZOLINO Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT	Elementi di rilevanza paesaggistica Posizione Fondovalle Contesto ambientale Scarso Visibilità relativa Media (visibile da distanza ravvicinata)		


		NUCLEO	RIQUADRO
		5	A
		FABBRICATO	
		5	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località	MARZOLINO	Elementi di rilevanza paesaggistica	
Usi attuali	Agricolo	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso
Stato di conservazione	Medio	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	AR		


		NUCLEO	RIQUADRO
		5	A
		FABBRICATO	
		6	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località	MARZOLINO	Elementi di rilevanza paesaggistica	
Usi attuali	Agricolo	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso
Stato di conservazione	Medio	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	RT		

		NUCLEO	RIQUADRO
		6	A
		FABBRICATO	
		1	
Località	CA' DI TERRA		
Usi attuali	Agricolo		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		6	A
		FABBRICATO	
		2	
<p>Località CA' DI TERRA</p> <p>Usi attuali Agricolo</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio AR</p>			

		NUCLEO	RIQUADRO
		6	A
		FABBRICATO	
		3	
<p>Località CA' DI TERRA</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio AR</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		7	A
		FABBRICATO	
		1	
<p>Località LA BOSCHINA</p> <p>Usi attuali Agricolo (In disuso)</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Fatiscente</p> <p>Tipo edilizio RT</p>			

		NUCLEO	RIQUADRO
		7	A
		FABBRICATO	
		2	


Località	LA BOSCHINA
Usi attuali	Residenza (In disuso)
Epoca	1800-1945
Stato di conservazione	Cattivo
Tipo edilizio	AR



		NUCLEO	RIQUADRO
		7	A
		FABBRICATO	
		3	
		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE	


Località	LA BOSCHINA		Elementi di rilevanza paesaggistica
Usi attuali	Agricolo (In disuso)	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso
Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		7	A
		FABBRICATO	
		4	
		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE	


Località	LA BOSCHINA		Elementi di rilevanza paesaggistica
Usi attuali	Agricolo (In disuso)	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso
Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	AR		


		NUCLEO 8	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località MOLINETTO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RN			


		NUCLEO 8	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località MOLINETTO Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS			


		NUCLEO 8	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località MOLINETTO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO	RIQUADRO
		8	A
		FABBRICATO	
		4	
<p>Località MOLINETTO Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		8	A
		FABBRICATO	
		5	
<p>Località MOLINETTO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RN</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		8	A
		FABBRICATO	
		6	
<p>Località MOLINETTO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		8	A
		FABBRICATO	
		7	
Località	MOLINETTO		
Usi attuali	Agricolo (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		8	A
		FABBRICATO	
		8	
		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE	
Località	MOLINETTO	Elementi di rilevanza paesaggistica	
Usi attuali	Residenza (In disuso)	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso
Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	AR		


		NUCLEO	RIQUADRO
		8	A
		FABBRICATO	
		9	
Località	MOLINETTO		
Usi attuali	Residenza (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	AR		


		NUCLEO 9	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località STR. PRATO SELVATICO Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS			


		NUCLEO 9	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località STR. PRATO SELVATICO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RN			

		NUCLEO 10	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località GIAROLA Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 10	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località GIAROLA Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 10	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località GIAROLA Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RN			


		NUCLEO 10	RIQUADRO A
		FABBRICATO 4	
Località GIAROLA Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR			


		NUCLEO	RIQUADRO
		10	A
		FABBRICATO	
		5	
Località	GIAROLA		
Usi attuali	Agricolo (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		10	A
		FABBRICATO	
		6	
		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	
Località	GIAROLA		
Usi attuali	Maestà		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	ES: MAESTA'		
Elementi di rilevanza paesaggistica			
Posizione	Fondovalle		
Contesto ambientale	Scarso		
Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)		


		NUCLEO	RIQUADRO
		10	A
		FABBRICATO	
		7	
		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE	
Località	GIAROLA		
Usi attuali	Residenza (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Fatiscente		
Tipo edilizio	AR		
Elementi di rilevanza paesaggistica			
Posizione	Fondovalle		
Contesto ambientale	Scarso		
Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)		


			NUCLEO 10	RIQUADRO A
	FABBRICATO 8			
	EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località GIAROLA		Elementi di rilevanza paesaggistica		
Usi attuali Agricolo	Posizione Fondovalle	Contesto ambientale Scarso		
Epoca 1800-1945	Visibilità relativa Media (visibile da distanza ravvicinata)			
Stato di conservazione Cattivo				
Tipo edilizio RT				


			NUCLEO 11	RIQUADRO A
	FABBRICATO 1			
Località GIAROLA				
Usi attuali Residenza				
Epoca 1800-1945				
Stato di conservazione Buono				
Tipo edilizio AS				


			NUCLEO 11	RIQUADRO A
	FABBRICATO 2			
Località GIAROLA				
Usi attuali Residenza (In disuso)				
Epoca 1800-1945				
Stato di conservazione Medio				
Tipo edilizio AR				


		NUCLEO 11	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località GIAROLA Usi attuali Agricolo (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 11	RIQUADRO A
		FABBRICATO 4	
Località GIAROLA Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 11	RIQUADRO A
		FABBRICATO 5	
Località GIAROLA Usi attuali Accessori Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RS			


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		6	
Località	GIAROLA		
Usi attuali	Agricolo		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		7	
Località	GIAROLA		
Usi attuali	Residenza		
Epoca	Post 1945		
Stato di conservazione	Buono		
Tipo edilizio	AS		


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		8	
Località	GIAROLA		
Usi attuali	Residenza		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	AR		


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		9	
Località	GIAROLA		
Usi attuali	Residenza		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	AR		


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		10	
Località	GIAROLA		
Usi attuali	Agricolo		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		11	
		EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE	
		Elementi di rilevanza paesaggistica	
Località	GIAROLA	Posizione	Fondovalle
Usi attuali	Agricolo	Contesto ambientale	Scarso
Epoca	1800-1945	Visibilità relativa	Bassa (visibile solo da vicino)
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		12	
EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO			
<p>Località GIAROLA</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca Ante 1800</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio AR</p>		<p style="text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</p> <p>Posizione Fondovalle</p> <p>Contesto ambientale Scarso</p> <p>Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)</p>	


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		13	
EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO			
<p>Località GIAROLA</p> <p>Usi attuali Colombaia</p> <p>Epoca Ante 1800</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio ES: COLOMBAIA</p>		<p style="text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</p> <p>Posizione Fondovalle</p> <p>Contesto ambientale Scarso</p> <p>Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)</p>	


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		14	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
<p>Località GIAROLA</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca Ante 1800</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio AR</p>		<p style="text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</p> <p>Posizione Fondovalle</p> <p>Contesto ambientale Scarso</p> <p>Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)</p>	


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		15	
<p>Località GIAROLA Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		16	
<p>Località GIAROLA Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		11	A
		FABBRICATO	
		17	
<p>Località GIAROLA Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS</p>			


		NUCLEO 11	RIQUADRO A
		FABBRICATO 18	
Località GIAROLA Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 12	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RN			


		NUCLEO 12	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RN			


		NUCLEO	RIQUADRO
		12	A
		FABBRICATO	
		3	
<p>Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RN</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		12	A
		FABBRICATO	
		4	
<p>Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RN</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		12	A
		FABBRICATO	
		5	
<p>Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RN</p>			


		NUCLEO 12	RIQUADRO A
		FABBRICATO 6	
Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RN			


		NUCLEO 12	RIQUADRO A
		FABBRICATO 7	
Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 12	RIQUADRO A
		FABBRICATO 8	
Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 12	RIQUADRO A
		FABBRICATO 9	
Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio ES: SILO			


		NUCLEO 12	RIQUADRO A
		FABBRICATO 10	
Località CA' NUOVA OSIO Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR			


		NUCLEO 13	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località FORTINA Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS			


		NUCLEO 14	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località DOSSI Usi attuali Agricolo (In disuso) Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RN			


		NUCLEO 14	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località DOSSI Usi attuali Agricolo (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 14	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località DOSSI Usi attuali Residenza (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio AR			


		NUCLEO	RIQUADRO
		14	A
		FABBRICATO	
		4	
Località	DOSSI		
Usi attuali	Agricolo (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		14	A
		FABBRICATO	
		5	
Località	DOSSI		
Usi attuali	Agricolo (In disuso)		
Epoca	Post 1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		14	A
		FABBRICATO	
		6	
Località	DOSSI		
Usi attuali	Agricolo (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		15	A
		FABBRICATO	
		1	
<p>Località RONCHI Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		15	A
		FABBRICATO	
		2	
<p>Località RONCHI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		15	A
		FABBRICATO	
		3	
<p>Località RONCHI Usi attuali Accessori (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RS</p>			


		NUCLEO 15	RIQUADRO A
		FABBRICATO 4	
Località RONCHI Usi attuali Accessori (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 16	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR			


		NUCLEO 16	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località DOPPI Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO	RIQUADRO
		16	A
		FABBRICATO	
		3	
<p>Località DOPPI Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		16	A
		FABBRICATO	
		4	
<p>Località DOPPI Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		1	
<p>Località DOPPI Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RN</p>			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località DOPPI Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località DOPPI Usi attuali Accessori Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 4	
Località DOPPI Usi attuali Accessori Epoca 1800-1945 Stato di conservazione da Recuperare Tipo edilizio RT			


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		5	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Accessori		
Epoca	Post 1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		6	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Accessori		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		7	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Accessori		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 8	
Località DOPPI Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 9	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca Ante 1800 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 10	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca Ante 1800 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 11	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca Ante 1800 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 12	
Elementi di rilevanza paesaggistica			
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca Ante 1800 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR	Posizione Fondovalle Contesto ambientale Scarso Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)		


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 13	
Località DOPPI Usi attuali Accessori (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		14	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
<p>Località DOPPI</p> <p>Usi attuali Agricolo</p> <p>Epoca Ante 1800</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio RT</p>		<p style="text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</p> <p>Posizione Fondovalle</p> <p>Contesto ambientale Scarso</p> <p>Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)</p>	


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		15	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
<p>Località DOPPI</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca Ante 1800</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio AR</p>		<p style="text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</p> <p>Posizione Fondovalle</p> <p>Contesto ambientale Scarso</p> <p>Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)</p>	


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		16	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
<p>Località DOPPI</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca Ante 1800</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio AR</p>		<p style="text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</p> <p>Posizione Fondovalle</p> <p>Contesto ambientale Scarso</p> <p>Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)</p>	


			NUCLEO 17	RIQUADRO A
			FABBRICATO 17	
			EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE	
Località	DOPPI	Elementi di rilevanza paesaggistica		
Usi attuali	Accessori	Posizione	Fondovalle	
Epoca	Ante 1800	Contesto ambientale	Scarso	
Stato di conservazione	Medio	Visibilità relativa	Bassa (visibile solo da vicino)	
Tipo edilizio	AR			


			NUCLEO 17	RIQUADRO A
			FABBRICATO 18	
Località	DOPPI			
Usi attuali	Accessori			
Epoca	1800-1945			
Stato di conservazione	Fatiscente			
Tipo edilizio	RT			


			NUCLEO 17	RIQUADRO A
			FABBRICATO 19	
Località	DOPPI			
Usi attuali	Accessori			
Epoca	Post 1945			
Stato di conservazione	Medio			
Tipo edilizio	RT			


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		20	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Accessori		
Epoca	Post 1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		21	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Accessori		
Epoca	Post 1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		

		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		22	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Accessori		
Epoca	Post 1945		
Stato di conservazione	Buono		
Tipo edilizio	RS		


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 23	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione In corso di Recupero Tipo edilizio AR			

		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 24	
Località DOPPI Usi attuali Accessori Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			

		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 25	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS			

		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		26	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Agricolo		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		

		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		27	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Agricolo		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		

		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		28	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Accessori		
Epoca	Post 1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RS		

		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 29	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione In corso di Recupero Tipo edilizio AR	Elementi di rilevanza paesaggistica Posizione Fondovalle Contesto ambientale Scarso Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)		

		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 30	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione In corso di Recupero Tipo edilizio AR	Elementi di rilevanza paesaggistica Posizione Fondovalle Contesto ambientale Scarso Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)		


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 31	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione In corso di Recupero Tipo edilizio RT	Elementi di rilevanza paesaggistica Posizione Fondovalle Contesto ambientale Scarso Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)		


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		32	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
<p>Località DOPPI</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio RT</p>		<p>Elementi di rilevanza paesaggistica</p> <p>Posizione Fondovalle</p> <p>Contesto ambientale Scarso</p> <p>Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)</p>	


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		33	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
<p>Località DOPPI</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio AR</p>		<p>Elementi di rilevanza paesaggistica</p> <p>Posizione Fondovalle</p> <p>Contesto ambientale Scarso</p> <p>Visibilità relativa Bassa (visibile solo da vicino)</p>	


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		34	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
<p>Località DOPPI</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca Post 1945</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio AR</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		35	
<p>Località DOPPI Usi attuali Accessori (In disuso) Epoca Post 1945 Stato di conservazione Fatiscente Tipo edilizio RT</p>			

		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		36	
<p>Località DOPPI Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RN</p>			

		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		37	
<p>Località DOPPI Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT</p>			

		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 38	
Località DOPPI Usi attuali Accessori Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RS			

		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 39	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RS			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 40	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 41	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AR			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 42	
Località DOPPI Usi attuali Accessori Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RS			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 43	
Località DOPPI Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A										
		FABBRICATO 44											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Località</td> <td>DOPPI</td> </tr> <tr> <td>Usi attuali</td> <td>Residenza</td> </tr> <tr> <td>Epoca</td> <td>Post 1945</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Tipo edilizio</td> <td>AR</td> </tr> </table>				Località	DOPPI	Usi attuali	Residenza	Epoca	Post 1945	Stato di conservazione	Medio	Tipo edilizio	AR
Località	DOPPI												
Usi attuali	Residenza												
Epoca	Post 1945												
Stato di conservazione	Medio												
Tipo edilizio	AR												


		NUCLEO 17	RIQUADRO A																
		FABBRICATO 45																	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE																			
Elementi di rilevanza paesaggistica																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Località</td> <td>DOPPI</td> </tr> <tr> <td>Usi attuali</td> <td>Residenza</td> </tr> <tr> <td>Epoca</td> <td>1800-1945</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Tipo edilizio</td> <td>AR</td> </tr> </table>		Località	DOPPI	Usi attuali	Residenza	Epoca	1800-1945	Stato di conservazione	Medio	Tipo edilizio	AR	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Posizione</td> <td>Fondovalle</td> </tr> <tr> <td>Contesto ambientale</td> <td>Buono</td> </tr> <tr> <td>Visibilità relativa</td> <td>Media (visibile da distanza ravvicinata)</td> </tr> </table>		Posizione	Fondovalle	Contesto ambientale	Buono	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Località	DOPPI																		
Usi attuali	Residenza																		
Epoca	1800-1945																		
Stato di conservazione	Medio																		
Tipo edilizio	AR																		
Posizione	Fondovalle																		
Contesto ambientale	Buono																		
Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)																		


		NUCLEO 17	RIQUADRO A																
		FABBRICATO 46																	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE																			
Elementi di rilevanza paesaggistica																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Località</td> <td>DOPPI</td> </tr> <tr> <td>Usi attuali</td> <td>Agricolo</td> </tr> <tr> <td>Epoca</td> <td>1800-1945</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Tipo edilizio</td> <td>RT</td> </tr> </table>		Località	DOPPI	Usi attuali	Agricolo	Epoca	1800-1945	Stato di conservazione	Medio	Tipo edilizio	RT	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Posizione</td> <td>Fondovalle</td> </tr> <tr> <td>Contesto ambientale</td> <td>Buono</td> </tr> <tr> <td>Visibilità relativa</td> <td>Elevata (visibile da lunga distanza)</td> </tr> </table>		Posizione	Fondovalle	Contesto ambientale	Buono	Visibilità relativa	Elevata (visibile da lunga distanza)
Località	DOPPI																		
Usi attuali	Agricolo																		
Epoca	1800-1945																		
Stato di conservazione	Medio																		
Tipo edilizio	RT																		
Posizione	Fondovalle																		
Contesto ambientale	Buono																		
Visibilità relativa	Elevata (visibile da lunga distanza)																		


			NUCLEO 17	RIQUADRO A
	FABBRICATO 47			
	EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località	DOPPI	Elementi di rilevanza paesaggistica		
Usi attuali	Agricolo	Posizione	Fondovalle	
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Buono	
Stato di conservazione	Medio	Visibilità relativa	Elevata (visibile da lunga distanza)	
Tipo edilizio	RT			


			NUCLEO 17	RIQUADRO A
	FABBRICATO 48			
	EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località	DOPPI	Elementi di rilevanza paesaggistica		
Usi attuali	Residenza (In disuso)	Posizione	Fondovalle	
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Buono	
Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)	
Tipo edilizio	AR			

			NUCLEO 17	RIQUADRO A
	FABBRICATO 49			
	EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località	DOPPI	Elementi di rilevanza paesaggistica		
Usi attuali	Residenza (In disuso)	Posizione	Fondovalle	
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Buono	
Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)	
Tipo edilizio	RT			

		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		50	
Località	DOPPI		
Usi attuali	Agricolo		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RT		

		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		51	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località	DOPPI	Elementi di rilevanza paesaggistica	
Usi attuali	Residenza	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Buono
Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	AR		


		NUCLEO	RIQUADRO
		17	A
		FABBRICATO	
		52	
EDIFICI DI PREGIO STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE			
Località	DOPPI	Elementi di rilevanza paesaggistica	
Usi attuali	Agricolo	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Buono
Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	RT		

		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 53	
Località DOPPI Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RN			


		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 54	
Località DOPPI Usi attuali Accessori Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RS			

		NUCLEO 17	RIQUADRO A
		FABBRICATO 55	


Località DOPPI
Usi attuali Residenza (Esercizio commerciale)
Epoca Post 1945
Stato di conservazione Medio
Tipo edilizio AS


		NUCLEO 18	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	


Località MASERATA
Usi attuali Residenza
Epoca 1800-1945
Stato di conservazione Buono
Tipo edilizio AR


		NUCLEO 18	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	


Località MASERATA
Usi attuali Agricolo
Epoca 1800-1945
Stato di conservazione Medio
Tipo edilizio RT


		NUCLEO 18	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località MASERATA Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 18	RIQUADRO A
		FABBRICATO 4	
Località MASERATA Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR			


		NUCLEO 18	RIQUADRO A
		FABBRICATO 5	
Località MASERATA Usi attuali Accessori Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio rn			


		NUCLEO	RIQUADRO
		19	A
		FABBRICATO	
		1	
<p>Località STR.DI VIGOSTANO</p> <p>Usi attuali Cabina Enel</p> <p>Epoca Post 1945</p> <p>Stato di conservazione Buono</p> <p>Tipo edilizio ES: IMP.TECNOLOGICO</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		20	A
		FABBRICATO	
		1	
<p>Località CA' BASSA</p> <p>Usi attuali Agricolo (In disuso)</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		20	A
		FABBRICATO	
		2	
<p>Località CA' BASSA</p> <p>Usi attuali Residenza (In disuso)</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio AR</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		20	A
		FABBRICATO	
		3	
<p>Località CA' BASSA Usi attuali Agricolo (In disuso) Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		21	A
		FABBRICATO	
		1	
<p>Località CA' BASSA Usi attuali Accessori Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RS</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		21	A
		FABBRICATO	
		2	
<p>Località CA' BASSA Usi attuali Agricolo Epoca Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RN</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		21	A
		FABBRICATO	
		3	
<p>Località CA' BASSA Usi attuali Accessori Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		21	A
		FABBRICATO	
		4	
<p>Località CA' BASSA Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RT</p>			

		NUCLEO	RIQUADRO
		21	A
		FABBRICATO	
		5	
<p>Località CA' BASSA Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Fatiscente Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		21	A
		FABBRICATO	
		6	
Località	CA' BASSA		
Usi attuali	Residenza (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		

		NUCLEO	RIQUADRO
		22	A
		FABBRICATO	
		1	
		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	
Località	TORRE GAZZOLA		
Usi attuali	Agricolo		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		
Elementi di rilevanza paesaggistica			
	Posizione	Fondovalle	
	Contesto ambientale	Scarso	
	Visibilità relativa	Elevata (visibile da lunga distanza)	


		NUCLEO	RIQUADRO
		22	A
		FABBRICATO	
		2	
		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	
Località	TORRE GAZZOLA		
Usi attuali	Residenza		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	AR		
Elementi di rilevanza paesaggistica			
	Posizione	Fondovalle	
	Contesto ambientale	Scarso	
	Visibilità relativa	Elevata (visibile da lunga distanza)	

		<table border="1"> <tr> <td>NUCLEO</td> <td>RIQUADRO</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>A</td> </tr> </table>	NUCLEO	RIQUADRO	22	A
		NUCLEO	RIQUADRO			
		22	A			
<table border="1"> <tr> <td>FABBRICATO</td> </tr> <tr> <td>3</td> </tr> </table>		FABBRICATO	3			
FABBRICATO						
3						
<table border="1"> <tr> <td>EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO</td> </tr> </table>		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO				
EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO						


Località	TORRE GAZZOLA	Elementi di rilevanza paesaggistica	
Usi attuali	Agricolo	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso
Stato di conservazione	Medio	Visibilità relativa	Elevata (visibile da lunga distanza)
Tipo edilizio	RT		


		<table border="1"> <tr> <td>NUCLEO</td> <td>RIQUADRO</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>A</td> </tr> </table>	NUCLEO	RIQUADRO	22	A
		NUCLEO	RIQUADRO			
		22	A			
<table border="1"> <tr> <td>FABBRICATO</td> </tr> <tr> <td>4</td> </tr> </table>		FABBRICATO	4			
FABBRICATO						
4						
<table border="1"> <tr> <td>EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO</td> </tr> </table>		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO				
EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO						


Località	TORRE GAZZOLA	Elementi di rilevanza paesaggistica	
Usi attuali	Residenza (In parte in disuso)	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso
Stato di conservazione	Medio	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	AR		


		<table border="1"> <tr> <td>NUCLEO</td> <td>RIQUADRO</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>A</td> </tr> </table>	NUCLEO	RIQUADRO	22	A
		NUCLEO	RIQUADRO			
		22	A			
<table border="1"> <tr> <td>FABBRICATO</td> </tr> <tr> <td>5</td> </tr> </table>		FABBRICATO	5			
FABBRICATO						
5						
<table border="1"> <tr> <td>EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO</td> </tr> </table>		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO				
EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO						


Località	TORRE GAZZOLA	Elementi di rilevanza paesaggistica	
Usi attuali	Chiesa	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso
Stato di conservazione	Medio	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	ES: CHIESA		


		NUCLEO 22	RIQUADRO A
		FABBRICATO 6	
		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	
Località TORRE GAZZOLA	Elementi di rilevanza paesaggistica		
Usi attuali Agricolo	Posizione Fondovalle		
Epoca 1800-1945	Contesto ambientale Scarso		
Stato di conservazione Cattivo	Visibilità relativa Media (visibile da distanza ravvicinata)		
Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 22	RIQUADRO A
		FABBRICATO 7	
		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	
Località TORRE GAZZOLA	Elementi di rilevanza paesaggistica		
Usi attuali Agricolo	Posizione Fondovalle		
Epoca 1800-1945	Contesto ambientale Scarso		
Stato di conservazione Medio	Visibilità relativa Media (visibile da distanza ravvicinata)		
Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 22	RIQUADRO A
		FABBRICATO 8	
		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	
Località TORRE GAZZOLA	Elementi di rilevanza paesaggistica		
Usi attuali Agricolo	Posizione Fondovalle		
Epoca 1800-1945	Contesto ambientale Scarso		
Stato di conservazione Medio	Visibilità relativa Media (visibile da distanza ravvicinata)		
Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 22	RIQUADRO A
		FABBRICATO 9	
Località TORRE GAZZOLA Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio rn			


		NUCLEO 23	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località TORRE GAZZOLA Usi attuali Accessori Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RS			


		NUCLEO 23	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località TORRE GAZZOLA Usi attuali Residenza Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio AS			


		NUCLEO 23	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località TORRE GAZZOLA Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 24	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località FORESTA Usi attuali Agricolo Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RN			


		NUCLEO 24	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località FORESTA Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 25	RIQUADRO A
		FABBRICATO 1	
Località FORESTA Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 25	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località FORESTA Usi attuali Agricolo (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Cattivo Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 25	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località FORESTA Usi attuali Agricolo (In disuso) Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Fatiscente Tipo edilizio AR			


		NUCLEO	RIQUADRO
		25	A
		FABBRICATO	
		4	
Località	FORESTA		
Usi attuali	Agricolo (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Fatiscente		
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		25	A
		FABBRICATO	
		5	
		EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	
Località	FORESTA	Elementi di rilevanza paesaggistica	
Usi attuali	Agricolo	Posizione	Fondovalle
Epoca	1800-1945	Contesto ambientale	Scarso
Stato di conservazione	Cattivo	Visibilità relativa	Media (visibile da distanza ravvicinata)
Tipo edilizio	RT		


		NUCLEO	RIQUADRO
		25	A
		FABBRICATO	
		6	
Località	FORESTA		
Usi attuali	Agricolo		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	rn		


		NUCLEO	RIQUADRO
		25	A
		FABBRICATO	
		7	
EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO			
<p>Località FORESTA</p> <p>Usi attuali Residenza</p> <p>Epoca Ante 1800</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio AR</p>		<p style="text-align: center;">Elementi di rilevanza paesaggistica</p> <p>Posizione Fondovalle</p> <p>Contesto ambientale Scarso</p> <p>Visibilità relativa Media (visibile da distanza ravvicinata)</p>	


		NUCLEO	RIQUADRO
		25	A
		FABBRICATO	
		8	
<p>Località FORESTA</p> <p>Usi attuali Agricolo</p> <p>Epoca Post 1945</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio RN</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		26	A
		FABBRICATO	
		1	
<p>Località STR. DI VIGOSTANO</p> <p>Usi attuali Agricolo</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO 26	RIQUADRO A
		FABBRICATO 2	
Località STR. DI VIGOSTANO Usi attuali Agricolo Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			


		NUCLEO 26	RIQUADRO A
		FABBRICATO 3	
Località STR. DI VIGOSTANO Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR			


		NUCLEO 26	RIQUADRO A
		FABBRICATO 4	
Località STR. DI VIGOSTANO Usi attuali Accessori Epoca Post 1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RS			


		NUCLEO	RIQUADRO
		26	A
		FABBRICATO	
		5	
<p>Località STR. DI VIGOSTANO</p> <p>Usi attuali Accessori</p> <p>Epoca Post 1945</p> <p>Stato di conservazione Medio</p> <p>Tipo edilizio RS</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		27	A
		FABBRICATO	
		1	
<p>Località COLOMBAROLA</p> <p>Usi attuali Agricolo (In disuso)</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Cattivo</p> <p>Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		27	A
		FABBRICATO	
		2	
<p>Località COLOMBAROLA</p> <p>Usi attuali Residenza (In disuso)</p> <p>Epoca 1800-1945</p> <p>Stato di conservazione Fatiscente</p> <p>Tipo edilizio RT</p>			


		NUCLEO	RIQUADRO
		27	A
		FABBRICATO	
		3	
Località	COLOMBAROLA		
Usi attuali	Residenza (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Fatiscente		
Tipo edilizio	AR		


		NUCLEO	RIQUADRO
		27	A
		FABBRICATO	
		4	
Località	COLOMBAROLA		
Usi attuali	Residenza (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Fatiscente		
Tipo edilizio	RT		

		NUCLEO	RIQUADRO
		27	A
		FABBRICATO	
		5	
Località	COLOMBAROLA		
Usi attuali	Agricolo (In disuso)		
Epoca	1800-1945		
Stato di conservazione	Cattivo		
Tipo edilizio	RT		

		NUCLEO 27	RIQUADRO A
		FABBRICATO 6	
Località COLOMBAROLA Usi attuali Accessori Epoca Post 1945 Stato di conservazione Buono Tipo edilizio RS			

		NUCLEO 27	RIQUADRO A
		FABBRICATO 7	
Località COLOMBAROLA Usi attuali Residenza Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio AR			

		NUCLEO 27	RIQUADRO A
		FABBRICATO 8	
Località COLOMBAROLA Usi attuali Accessori Epoca 1800-1945 Stato di conservazione Medio Tipo edilizio RT			

		NUCLEO	RIQUADRO
		28	A
		FABBRICATO	
		1	
Località	COLOMBAROLA		
Usi attuali	Agricolo		
Epoca	Post 1945		
Stato di conservazione	Medio		
Tipo edilizio	RN		